

KAIKKI MITAT TARKISTETTAVA PAIKALLA

VALAISIMIEN, VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEIDEN SIJAINNIT TÄMÄN PIIRUSTUKSEN MUKAAN


ALLAS, WC-ISTUIN, KUIVAUSTELINE JA HANAT LVIS-SUUNNITELMIEN MUKAAN.

KIINTOKALUSTEET TYÖSELITYKSEN MUKAAN
SUIHKUSEINÄT: KS PIIR 206


LUKUMÄÄRÄT:

21 KPL + 23 KPL PEILIK. + 2 SOV. (D22, E30)

PÄÄTYSEINÄ




ALLASSEINÄ




ALLAS-IDO 41131-01
ALLAS JA KAAPPI: IDO RENOVA 93404-21-201

SIVUSEINÄ



OVISEINÄ



aukko seinässä pesukoneen vesiliitäntää varten

LAATOITUKSET

HUOM. SEINÄ- JA LATTIALAATOITUKSEN SAUMAT KOHDAKKAIN

SEINÄT PUKKILA "HARMONY" 91, KOKO 197 x 197, valkoinen, himmeä

LATTIA PUKKILA "NATURA" 302, KOKO 97 x 97, harmaa

TEHOSTESEINÄT / SUIHKUNURKAN KAKSI SEINÄÄ:
PUKKILA "HARMONY" 85, KOKO 197 x 197, harmaa

SAUMAT: AQUELLA 5, sementin harmaa

SAUMAT: AQUELLA 21, marmorin valkoinen

SAUMAT: MAXIT 104, sementin harmaa

SAUMAT: MAXIT 102, marmorin valkoinen

ALAKATTO

MAALATTU KIPSILEVY, VÄRI VALKOINEN
REUNASSA VALKOINEN ALUMIINILISTA

C 25.4.2008 PESUKONEEN POISTOPUTKI SIIRRETTY, PIELISEINÄ MUUTETTU

B 14.2.2008 LATTIAKAIVON SIJAINNIT TARKISTETTU, PIELISEINÄ MUUTETTU, PESUKONEEN VESILIITÄNTÄ SIIRRETTY

A 3.9.2007 SUIHKUSEINÄT: KORKEUS MUUTETTU, OVI LISÄTTY. ALLASTYYPPI JA SAUMAVÄRIT TARKISTETTU
HORMIN VIEREINEN PIELISEINÄ MUUTETTU RST-PUTKEKSI

AS OY OTSONKALLIO

KYLPHYUONEKAAVIO / TALO A
16.3.2007 / 2.4.2007

MK 1/25 201